

1. táblázat. A *Talaj- és levegővizsgálati körmérések* mintáinak kiosztási ütemterve
2010. évi vizsgálatok

Forduló	Postázás időpontja	Témakör	Meghatározandó paraméterek
2010/I. negyedév	9. hét 03.01 - 03.05.	Emissziós porminták (feltárt oldat)	As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Ti, V
2010/II. negyedév	19. hét 05.10 - 05.14.	Talaj	EPH, BTEX
		Felszín alatti víz	PAH-ok (acenaftén, acenaftilén, antracén, benz(a)antracén, benz(a)pirén, benz(e)pirén, benz(b)fluroantén, benz(k)fluorantén, benz(g,h,i)perilén, dibenz(a,h)antracén, fenantrén, fluorantén, fluorén, indenol(1,2,3-cd)pirén, krizén, pirén) PCB-k (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) EPH, BTEX
2010/III. negyedév	36. hét 09.06 - 09.10.	Talaj	Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, B és Sn PAH-ok (acenaftén, acenaftilén, antracén, benz(a)antracén, benz(a)pirén, benz(e)pirén, benz(b)fluroantén, benz(k)fluorantén, benz(g,h,i)perilén, dibenz(a,h)antracén, fenantrén, fluorantén, fluorén, indenol(1,2,3-cd)pirén, krizén, pirén) PCB-k (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
		Immissziós elnyelető oldatok	NO ₂ , SO ₂